第2回

碓井中学校区小中一体型校施設整備協議会

資料

平成30年10月24日

碓井小学校の施設の現状 1-1

1-1-1 建物配置

(1)建物配置

碓井小学校の校舎は、鉄筋コンクリート造2階建の建物が開放廊下によって結ば れた、片廊下(一文字型)の平面形状である。体育館とプールは、南側配置である。 グラウンドは、近隣住宅地に近接している。

(2)アプローチ

敷地北側の千手川に架かる妙見橋から緩やかな登り傾斜のアプローチがあり、 北側中央の正面玄関と昇降口に導かれる。

(3)学校まわりの現状

敷地東側は、碓井児童館と近接して、住宅地に接する明るいアプローチである。北 東側に既存擁壁がある。

敷地西側は、千手川沿いにあり、学校の実習田や河川敷の樹木も多く、自然が感 じられ、空間に広がりがある。

敷地北側は、美術館、図書館の教育文化施設が集約され、将来教育エリアの形成 が期待される。




図 1-1-1 敷地の周辺環境









⑤ 北東側既存擁壁上のブロック壁



⑦ 通学路の法面と高木



① 敷地北側の千手川に架かる妙見橋 ② 駐車場へ北側敷地内通路車両入口



③ 自然豊かな河川敷と学校の実習田 ④ 緩やかな丘陵地にある北側中央の正門



⑥ 東側碓井児童館入口 住宅地に隣接する明るいアプローチ



⑧ 西側法面にある高木と水路 雑草の対策が必要

1-1 碓井小学校の施設の現状




図 1-1-2 指定通学路

1-1-2 通学路

(1)通学路

通学路は多くが碓井小学校の北側に沿っており、川沿いの自然景観や開けた眺望を楽しみながら登校することが可能となっている。児童の学校敷地への進入は既設 北側正門が適している。

1-1-3 碓井小学校敷地

	小子饮料地
メリット	 ・敷地面積が約35,000㎡である。 ・現学校敷地であるため、経済的負担がなく早期着工が可能である。 ・通学路の変更に大きな影響がない。 ・高台に位置し、防災拠点としての機能を有している。 ・子どもたちにとって馴染みのある場所で、移転に伴う精神的不安が軽減される。 ・美術館、図書館の教育文化施設が狭い範囲で集約されており、学校、碓井支所(平成32年度より教育委員会が移転予定)とあわせ、更なる教育エリアの形成が見込まれる。
デメリット	 ・運動場に校舎を建設する場合は運動場の利用が出来ないため、代替地の検討が必要となる。 ・現校舎の場所に建設する場合は仮設校舎が必要となる。 ・建設時に児童の安全面や教育活動への影響が懸念される。
対応策	・碓井野球場、碓井グラウンドを一時的な運動場にする。・安全かつ教育活動への影響を最小限に抑えるローリング計画を立てる。

1-2 碓井中学校の施設の現状

1-2-1 建物配置

(1)建物配置

碓井中学校の校舎は、鉄筋コンクリート造3階建の建物が開放廊下によって結ば れた、片廊下(一文字型)の平面形状である。体育館は、南側配置である。武道場と プールは、北側配置である。

グラウンドは、階段擁壁に囲まれていて、南側の平山が圧迫感を与える。

(2)アプローチ

敷地北側の道路からは左右に緩やかな登り傾斜のアプローチがあり、桜並木と階 段を通り抜け北側中央の正面玄関と昇降口に導かれる。

(3)学校まわりの現状

敷地南側の既存擁壁はブロック壁圧迫感があり、体育館に隣接する平山崖の危険 性を感じる。敷地北側は、豊かな田園風景と遠景の山並みが見渡せる。しかし北側 通学路からは、高い既存擁壁で学校内の様子は感じられない。




図 1-2-1 敷地の周辺環境



① 北側敷地内通路 正門にアプローチする階段



③ 通学路から見る豊かな田園風景と遠 ④ 南側体育館に隣接する平山 景の山並み



⑤ グラウンド階段型擁壁を囲う形の平山 ⑥ 西側間知石積の擁壁 崖の危険性がある



⑦ 通学路歩道と花壇 標識「30速度制限」



② 北側既存擁壁と桜並木



崖の危険性がある





⑧ 北側柔道道場と隣地高台のコンクリー 卜擁壁

3

1-2 碓井中学校の施設の現状




図 1-2-2 指定通学路


1-2-2 通学路

(1)通学路

通学路は多くが碓井中学校の北東側に沿っており、川沿いの自然景観や開けた眺望を楽しみながら登校することが可能となっている。生徒の学校敷地への進入は既 設北側正門が適している。

1-2-3 碓井中学校敷地

メリット	・通学路の変更に大きな影響がない。
	・現学校敷地であるため、経済的負担がなく早期着工が可能である。
デメリット	・敷地面積が約 27,000 ㎡である。 ・高台に位置するが、防災拠点には適さない。
	・土砂災害ハザードマップ(福岡県平成27年1月作成)にて、碓井中学校 敷地全体が「土砂災害警戒区域」に指定されている。 ・運動場に擁壁工事が必要となる。
	・運動場に校舎を建設する場合は運動場の利用が出来ないため、代替地の検討が必要となる。 ・現校舎の場所に建設する場合は仮設校舎が必要となる。
	・建設時に生徒の安全面や教育活動への影響が懸念される。
対応策	・基本的には「土砂災害警戒区域」に指定されているため対象外となる。



碓井小学校敷地と碓井中学校敷地の比較について

□ 碓井小学校敷地と碓井中学校敷地の比較について 碓井小学校敷地と碓井中学校敷地の下記4項目比較を示します。

比 較 項 目	碓 井 小 学 校 敷 地	碓 井 中 学 校 敷 地
敷 地 面 積	約35,000㎡	約27,000㎡ ・職員駐車場の確保が困難 ・200mトラックの運動場確保が困難
安全性	高台に位置し、防災拠点と しての機能を有している。	敷地全体「土砂災害警戒区域に指定」 (福岡県 土砂災害ハザードマップ 平成27年1月)
碓井中学校敷地に係る 特定工事概算費用		約400,000円 ・工事用仮設通路補強費 ・土砂災害対策費(擁壁設置等) ・崖上施工による杭長延長費 ・仮設校舎費
計画候補地としての適正	O	Δ

- □ 目的 改築の際、現況の敷地内において改築可能であるかの検討をする。
- □ 碓井小学校、碓井中学校の概要 敷地面積 約35,000m2 (碓井小学校) 住 所 嘉麻市上臼井868他 施設概要 碓井小 校舎延べ面積 3,861m2 現況児童数 243名 学級数 13学級 碓井中 校舎延べ面積 4,023m2 現況生徒数 111名 学級数 7学級

施設概要 新設校舎 2~3階建て 体育館(改修)+武道場 1階建て 新設延べ面積(計画) 約7,500m2程度 新設後学級数 普通学級 18学級 特支学級 5学級

- □ その他(法条件)
 ・用途地域
 準都市計画区域
 ・防火地域
 指定なし
- ・容積率200%・建ペい率70%

