

各庁舎の経年劣化状況（碓井庁舎）

平成27年1月23日撮影



雨漏り防止用木材応急処置箇所
(碓井庁舎2階 放送室天井裏)



雨漏り防止用ブルーシート設置箇所
(碓井庁舎3階 ベランダ)



雨漏り防止用防水シート、外壁劣化剥離箇所
(碓井庁舎 屋上)



雨漏りによる壁紙剥離箇所
(碓井庁舎3階)



雨除け支柱基礎剥離箇所
(碓井庁舎1階 玄関入口右側)



壁設置タイル剥離、破損箇所
(碓井庁舎1階 女子トイレ)