

各庁舎の経年劣化状況（山田庁舎）

平成27年1月23日撮影



雨漏りのため天井破損箇所①
(山田庁舎3階 旧議場内)




雨漏りのため天井破損箇所②
(山田庁舎3階 旧議場入口)



雨漏りによる天井、外壁劣化剥離箇所
(山田庁舎3階 非常階段右側)



雨漏りによる壁剥離、亀裂箇所
(山田庁舎中2階 階段)



壁亀裂、剥離箇所
(山田庁舎1階 玄関入口右側)



雨漏りによる壁、床腐食剥離箇所
(山田庁舎地下 機械室)