

各庁舎の経年劣化状況（嘉穂庁舎）

平成27年1月23日撮影



窓枠歪み、開閉不可箇所①  
(嘉穂庁舎地下 書庫)



窓枠歪み、開閉不可箇所②  
(嘉穂庁舎地下 書庫)



雨漏りによる壁剥離箇所  
(嘉穂庁舎南側3階 屋上出入口付近)



壁亀裂箇所①  
(嘉穂庁舎南側2階 階段前)



壁亀裂箇所②  
(嘉穂庁舎北側1階 非常階段)



雨漏りによる天井腐食箇所  
(嘉穂庁舎北側1階 非常階段)