

各庁舎の経年劣化状況（稲築庁舎）

平成27年1月23日撮影



雨漏りによる壁剥離・亀裂箇所
（稲築庁舎 屋上）



雨漏りによる天井剥離・亀裂箇所
（稲築庁舎3階 屋上入口階段）



雨漏り等による壁剥離・亀裂箇所
（稲築庁舎3階 屋上入口階段）



雨漏り等による壁剥離・亀裂箇所
（稲築庁舎1階 階段下倉庫）



雨漏り等による壁、天井剥離・亀裂箇所
（稲築庁舎1階 水道局・総合窓口課）



雨漏りによる天井腐食箇所
（稲築庁舎1階 水道局）