

## 嘉麻市通学路交通安全対策プログラムに基づく対策一覧表【令和5年度】

点検箇所登録年度										学校名	番号	地図	箇所名	通学路の状況・危険内容	対策内容	対策主体	対策状況 (令和6年3月時点)	対策(予定)年度
R5	R4	R3	R2	R1	H30	H29	H28	H27										
○再	○再	—	—	—	—	—	—	—	○	熊ヶ畑小学校	1	③	西建設工業前～上山田百谷信号	歩道がなく、歩行や自転車通行は危険である。大型車両(トラックやダンプカー)の通行が多い。※速度が出ていることが多い。自転車通学の中学生にとって危険。	外側線塗り直し。	飯塚県土整備事務所	対策済み。	R5
○再	○再	—	—	—	—	—	—	—	○	熊ヶ畑小学校	2	⑤	政所交差点	信号、横断歩道がないため、横断に注意を要する。大型車両(トラックやダンプカー)の通行が多い。	見通しをよくするための木の伐採。 (※土地所有者了承済。)	飯塚県土整備事務所	来年度、対策予定。	R6
○再	○再	○	—	—	—	—	—	—	—	熊ヶ畑小学校	3	⑤	県道67号田川桑野線(白木～政所)	トラック等の大型車両の往来もあり、スピードを出している車両も目につくが、歩道等が無く、カーブなどの見通しの悪い箇所も多い。自転車通学の中学生にとって危険。	路面標示(スピード抑制)。	飯塚県土整備事務所	対策済み。	R5
○再	—	—	—	—	—	—	—	—	○	上山田小学校	4	③	上山田サルビアパーク付近	川筋の道路で道幅が狭く、百ヶ谷方面の住民が通勤の近道として利用するため、自動車との接触の危険性が高い。	横断歩道塗り直し。	嘉麻警察署	【警】横断歩道塗り直し手続き済み。パトロール対応継続。	R5～
○再	—	—	—	—	—	—	—	—	○	上山田小学校	5	③	上山田小学校 付近	変則の三差路(下り坂、上り坂の合流地点)付近に横断歩道があり、車が速度を上げて通るため、横断歩道の通行が危険である(道路に注意喚起の文字や道路脇に標識があるものの、横断歩道が見にくい)。	横断歩道塗り直し。 路面標示塗り直し。	嘉麻警察署 土木課	【警】横断歩道塗り直し手続き済み。 【土】路面標示塗り直し検討中。	R5～
○再	○再	○	—	—	—	—	—	—	—	上山田小学校	6	③	市道大橋・筑紫線(大橋～三菱第一付近)	児童の通学路になっているが、道幅が狭く、歩行者専用の歩道がない。車の通りも多い。	外側線の塗り直し。	土木課	外側線塗り直しにより対応済	R5
○再	○再	○	—	—	—	—	—	—	—	上山田小学校	7	③	市道大橋・筑紫線(木城付近)	児童の通学路になっているが、道幅が狭く、歩行者専用の歩道がない。車の通りも多い。	片側の路側帯の設置。	土木課	外側線塗り直しにより対応済	R5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	下山田小学校	8	③	矢の浦から出る歩道付近	交通量が多い。市道から県道に出るとき(坂道からの下りの際)が危険である。	安全指導を継続する。	学校	安全指導を継続する。	R5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	下山田小学校	9	③	下山田小学校入口信号付近	交通量が多い。大型車の通行も増えている。	学校による安全指導及び登校見守り指導で対応する。	学校	安全指導を継続する。	R5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	下山田小学校	10	③	山田薬局 付近	交通量が多く、歩道幅がとても狭い。横断は十分な注意が必要である。	道路状況的に改善は厳しい為、交通安全指導を強化し、対応する。	学校	安全指導を継続する。	R5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	下山田小学校	11	③	深見信号 付近	ここは横断歩道がないために横断禁止であるが、見通しがよいため地域の人は横断する人が多い。(児童は禁止)	看板設置済。交通安全指導を継続する。	学校	安全指導を継続する。	R5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	下山田小学校	12	③	サルビアガーデン付近側溝 付近	大雨の際には水かさが増し、流れの勢いも激しい。	安全指導を継続する。	学校	安全指導を継続する。	R5

嘉麻市通学路交通安全対策プログラムに基づく対策一覧表【令和5年度】

点検箇所登録年度									学校名	番号	地図	箇所名	通学路の状況・危険内容	対策内容	対策主体	対策状況 (令和6年3月時点)	対策(予定)年度
R5	R4	R3	R2	R1	H30	H29	H28	H27									
←	←	←	←	←	←	←	←	○	下山田小学校	13	③	はげの木橋信号 付近	交通量が多く危険である。	道路状況から、改善対策が見当たらない為、児童に対する安全指導を徹底する。	学校	安全指導を継続する。	R5
←	←	←	←	←	←	←	←	○	下山田小学校	14	③	はげの木橋手前の側道 付近	自動車が一台通ることができる狭い側道から、県道に向かって車から見通しが悪い。飛び出しに注意。	安全指導を継続する。	学校	安全指導を継続する。	R5
○	新規								下山田小学校	15	③	嘉門橋交差点 付近	危険な運転をする車がいる。交通量が多く危険。	定期的な取り締まり。	嘉麻警察署	定期的パトロール実施。	R5
○	新規								下山田小学校	16	③	明見保育園と山田川の 間 付近	道幅が狭く、左右からの雑草が多く、見通しが悪い。	定期的な除草作業。	土木課	定期的な除草作業実施中	R5
○	新規								下山田小学校	17	③	立石 桜の郷前 交差点 付近	通行禁止時間に車の通行があり危険。雑草が多く見通しも悪く、蛇等が生息している。	定期的な取り締まり。定期的な除草作業。	嘉麻警察署 土木課	【警】定期的パトロール実施。 【土】定期的な除草作業実施中	R5
←	←	←	←	←	←	←	←	○	稲築西義務教育学校	18	①	稲築給食センター裏 付近	送迎の車が多く、危険。また、ゾーン30での速度超過の車もあり、危険。	定期的な取り締まり。路面標示塗り直し。バンプ・スムース横断歩道設置。	嘉麻警察署 土木課	令和5年12月バンプ・スムース横断歩道の設置済み。	R5
○	再								稲築西義務教育学校	19	①	セブンイレブン嘉麻山野店前の側道	昨年度、本校児童が、側道からセブンイレブンへ横断しようとして自動車と接触。大けがをした場所。近くに団地等もあり、児童も多く居住してしている。	注意喚起等の表示設置。	嘉麻警察署	飛び出し注意の路面標示設置。	R5
○	新規								稲築東義務教育学校	20	①	県立嘉穂支援学校 付近	木々がたくさん茂っており見通しの悪い交差点である。もちろん信号もない。支援学校があるので意外に交通量もある。	定期的な除草作業。路面標示(ドット線、交差点あり)。	土木課	路面標示等設置について検討中。	R5~
○	新規								稲築東義務教育学校	21	①	西鉄枝坂バス停 付近	この辺りに交差点が3つあり、下りの坂道になっている。児童生徒が信号待ちするところに車止めがなく、車が突っ込んで来た時非常に危険である。横断歩道も消えかけている。	横断歩道塗り直し。ポラードの設置。	嘉麻警察署 土木課	【警】横断歩道塗り直し手続き準備中。 【土】ポラード設置について検討中。	R5~
←	←	←	←	←	←	←	←	○	碓井義務教育学校	22	②	碓井郵便局交差点 付近	交通量が多く、歩道・路側帯がなく危険である。	道路状況により、(歩車分離が難しい。)現在の登校安全指導及び地域の見守りにて対応する。	学校	安全指導を継続する。	R5
←	←	←	←	←	←	←	←	○	碓井義務教育学校	23	②	嘉麻市門前松隈酒店 付近	歩道・路側帯がなく危険である。	【土】歩道の設置。 【学】登校安全指導及び地域の見守りにて対応する。	土木課 学校	【土】歩道設置事業を推進中。 安全指導を継続する。	R5~
○	再	○							碓井義務教育学校	24	②	市道ウキシマ・役場線 (碓井小学校前)	横断歩道を渡った後、すぐに正門前を横切ることになるので危険である。横断歩道上の路面が痛んでいるため、危険である。横断歩道が消えかけている。	横断歩道塗り直し。道路補修及び横断歩道移設。	嘉麻警察署 土木課 教育委員会	【警】横断歩道塗り直し(R5年度予定)。 R6年度道路補修に併せて横断歩道移設を検討中。	R5~

嘉麻市通学路交通安全対策プログラムに基づく対策一覧表【令和5年度】

点検箇所登録年度										学校名	番号	地図	箇所名	通学路の状況・危険内容	対策内容	対策主体	対策状況 (令和6年3月時点)	対策(予定) 年度
R5	R4	R3	R2	R1	H30	H29	H28	H27										
○新規										碓井義務教育学校	25	②	市道ウキシマ・役場線 (織田廣喜美術館)	多くの児童生徒が通学路として利用している場所であるが、横断歩道が設置されていないため、とても危険である。	横断歩道の設置。 (照明10ルクス以上の設置必要)	嘉麻警察署 防災対策課	【警】区長に連絡済み。ポラード、照明等の環境が揃えば、新設上申予定。 【防】防犯灯では照度不足のため、土木課対応予定。	R5~
←	○再	←	←	←	←	←	←	←	←	嘉穂小学校	26	②	旧大隈町交番前 付近	交通量が多く、歩道もなく道幅が狭いため危険である。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業を推進中。	R5~
←	○再	←	←	←	←	←	←	←	←	嘉穂小学校	27	②	スーパーASO 付近	交通量が多く、過去大きな事故が発生している。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	道路改良事業を推進中。	R5~
○再	○再	←	←	←	○					嘉穂小学校	28	④	上才田池 付近	外灯がなく、歩道が無い。八丁トンネルの開通に伴い、交通量が増加した。(大型トラック)	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業を推進中。	R5~
○再	○再	←	←	←	←	←	←	←	←	嘉穂小学校	29	②	久吉池 付近	道幅が狭く歩道がないため危険である。八丁トンネルの開通に伴い、交通量が増加した。(大型トラック) 中学生の自転車通学あり。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	現時点で事業計画なし。	
○再	○再	←	←	←	○					嘉穂小学校	30	④	カントリーエレベーター 付近	歩道はあるが幅が狭く、カーブになっており、突っ込まれないか心配。	歩道の改修。	土木課	現在、嘉穂中学校側から歩道整備実施している。来年度以降、計画的に歩道の拡幅を検討している。	R5~
○再	○再	←	○							嘉穂小学校	31	②	大隈小跡地 付近	道が大変狭く、車が通ると大変危険。城山校の通学路になっている。	路面標示(スピード抑制、路側帯等)。	土木課	路面標示設置により対応済	R5
○再	○再	←	○							嘉穂小学校	32	④	市道中田・本町線 (いこいの家 付近)	飛び出し注意の看板が設置しているが、車通行時には道が狭いので朝の登校時危険である。	ゾーン30の設定。	嘉麻警察署 土木課	【警】ゾーン30の設定は馴染まない(付近に学校なし)。干渉駐在所に連絡し、パトロールを依頼。	R5
○新規										嘉穂小学校	33	②	県道440号線 (中益上河原橋 付近)	道路がカーブし見通しが悪く、横断歩道がない。	カーブ減速標示。路側帯塗り直し。	土木課 (県道から市道へ変更)	減速標示設置により対応済	R5
○新規										嘉穂小学校	34	②	市道下益・奥谷線 (嘉穂小学校前 付近)	道路交通標識で30キロ規制がされているものの、スピードを出す車が多い。 ・特に、学校や夢サイトかほに車が入り出す際、危険である。	定期的な取締り。	嘉麻警察署	【警】定期的な取締りを継続。	R5
←	←	←	○							牛隈小学校	35	②	野添団地の下から一本 目の通路付近	通学路であり、児童の登校時の集合場所である。左右の見通しが悪く、停止線もないが、朝夕の慌ただしさで、徐行しない車両も多い。地域の保護者から、児童の安全対策を望む声があり、カーブミラーを設置してほしい。できれば一時停止の白線や標識も設置してほしい。	カーブミラー設置。 路面標示(ドット線)。	土木課	対策内容について検討中。	R5~

嘉麻市通学路交通安全対策プログラムに基づく対策一覧表【令和5年度】

点検箇所登録年度										学校名	番号	地図	箇所名	通学路の状況・危険内容	対策内容	対策主体	対策状況 (令和6年3月時点)	対策(予定)年度
R5	R4	R3	R2	R1	H30	H29	H28	H27										
←	←	←	○							牛隈小学校	36	②	下牛隈公民館 付近	通学路であり、横断歩道は設置されているが信号機はない。登下校時の交通量は多く登校時は毎朝、地域のボランティアの皆様に見守りと横断の指導をいただいている。しかし、下校時は集団下校とはいえ、児童のみの横断となりいつも交通事故の心配をしている。一日も早く、信号機を設置してほしい。	信号機の設置。	嘉麻警察署 飯塚県土整備事務所	【警】本部信号機係が現地確認するも設置する場合の課題が多く、現況は困難。他の場所に選定を見直すべき。 【県】-	R5~
○再	←	←	←	←	←	←	←	←	←	牛隈小学校	37	②	国道211号(嘉穂板金近く)	交通量が多く50mほど狭い歩道を歩く必要があるため危険である。	歩道の拡幅。	飯塚県土整備事務所 学校・教育委員会	【県】現時点で事業計画なし。用地買収に対して、土地所有者の同意が必要。 【学】学校・教育委員会が主となり土地所有者に意向確認していく。12/26協力のお願いに訪問。継続して検討していく。	R5~
○再	←	←	←	←	←	←	←	←	←	牛隈小学校	38	②	松岡自動車から野添方面に上がる坂	大型トラックの交通量が多い。歩道も左側の途中までで道幅も狭いため危険である。 自転車の中学生の巻き込み事故現場。	路面標示(スピード落とせ等)。 ポラードの設置。	土木課 飯塚県土整備事務所	対策済み(カラー舗装)。	R5
←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	牛隈小学校	39	②	牛隈小学校への登り口付近	牛隈小への登り口。クロネコヤマトに入るのか、牛隈小方面に上がるのか、わかりづらいため危険である。	安全指導を継続する。	学校	安全指導を継続する。	R5
←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	牛隈小学校	40	②	牛隈小学校前 付近	下校時保護者の車が連なる。大型トラックの通行量も多い。道路へのライン表示・文字表示・案内表示が設置されている。	横断歩道設置。	嘉麻警察署 土木課	【警】交差点付近の設置はできないが、小学校正門付近の単路について、滞留場所が確保できれば検討できる旨本部回答あり。 【土】協議を継続する。	R5~
←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	牛隈小学校	41	②	居酒屋とりしげからあとの歯科 付近	道路の幅が狭いため危険である。車の通行に時間制限が設けられているが守られていない。	パトロールで警戒。 道路改良を年次的に実施中。	嘉麻警察署 土木課	【警】道路環境が改善されるまでは、パトロールでの対応継続。 【土】道路改良を年次的に実施中。	R5~
←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	牛隈小学校	42	②	障害福祉サービス事業所裏 付近	通り抜けする車が多く危険である。	安全指導を継続する。	学校	安全指導を継続する。	R5
←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	牛隈小学校	43	②	丸島茶舗横坂道 付近	急な坂道で雨や雪の日は滑って危険である。	安全指導を継続する。	学校	安全指導を継続する。	R5
←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	牛隈小学校	44	②	ファミリー大隈(アパート) 付近	曲がり角やカーブで見通しが悪いため危険である。	安全指導を継続する。	学校	安全指導を継続する。	R5
←	○再	○								牛隈小学校	45	②	牛隈小学校 坂の下付近	下校時に階段を降り、道路を横断する際に横断歩道がない。	横断歩道設置。 路側帯又はカラー舗装。	嘉麻警察署 土木課	【警】横断歩道の設置環境が備わっておらず、交通の円滑さを損なわれるため、横断歩道設置は好ましくない。 【土】飛び出し注意看板設置により対応済	R5
←	←	○								上山田小学校	46	③	国道322号(上山田)	整備途中であり、一部歩道が狭い箇所あり。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業を推進中。	R5~

## 嘉麻市通学路交通安全対策プログラムに基づく対策一覧表【令和5年度】

点検箇所登録年度									学校名	番号	地図	箇所名	通学路の状況・危険内容	対策内容	対策主体	対策状況 (令和6年3月時点)	対策(予定) 年度
R5	R4	R3	R2	R1	H30	H29	H28	H27									
←	←	○							稲築西義務教育学校	47	①	県道千手稲築線(岩崎)	整備途中であり、歩道が未設置。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業を推進中。	R5～
←	←	○							稲築西義務教育学校	48	①	国道211号(山野)	整備途中であり、一部歩道が未設置。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業を推進中。	R5～
←	←	○							稲築西義務教育学校	49	①	県道豆田稲築線(岩崎)	整備途中であり、一部歩道が未設置。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	道路改良事業を推進中。	R5～
←	←	○							稲築東義務教育学校	50	①	県道飯塚山田線(鴨生)	整備途中であり、交通量が多い。	交差点の改良。	飯塚県土整備事務所	交差点改良事業を推進中。	R5～
←	←	○							嘉穂小学校	51	②	国道211号(大隈町)	整備途中であり、一部歩道が未設置。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業を推進中。	R5～
←	←	○							嘉穂小学校	52	④	県道才田筑前内野停車場線(嘉穂才田)	整備途中であり、一部歩道が未設置。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業を推進中。	R5～
←	←	○							嘉穂小学校	53	④	国道322号(千手)	整備途中であり、一部歩道が未設置。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業を推進中。	R5～
←	←	○							嘉穂小学校	54	②	国道211号(貞月)	整備途中であり、一部歩道が未設置。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業を推進中。	R5～
←	←	○							嘉穂小学校	55	②	国道322号(上西交差点)	整備途中であり、交通量が多い。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業を推進中。	R5～
←	←	○							碓井義務教育学校	56	②	県道千手稲築線(下臼井)	整備途中であり、一部歩道が未設置。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業を推進中。	R5～