

嘉麻市通学路交通安全対策プログラムに基づく対策一覧表【令和7年度】

点検箇所登録年度												学校名	番号	地図	箇所名	通学路の状況・危険内容	対策内容	対策主体	対策状況 (第3回会議時点)	対策(予定) 年度
R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	H30	H29	H28	H27										
—	—	○再	—	—	—	—	—	—	—	—	○	上山田小学校	1	3	上山田サルビアパーク 付近	川筋の道路で道幅が狭く、百ヶ谷方面の住民が通勤の近道として利用するため、自動車との接触の危険性が高い。	横断歩道塗り直し。	嘉麻警察署	【警】横断歩道塗り直し実施済み。	R7
○再点検	—	—	—	完了	—	—	—	○	—	—	—	上山田小学校	2	3	上山田小からサルビア パークに降りる階段	木が生い茂り暗い。落ち葉や草で階段が覆われており、雨が降ると滑りやすい。防犯的に死角になりやすい。	定期的な階段中草木の伐採(含:土地の持ち主への了解)、苔の除去。 不審者対策看板設置。	学校 教育委員会 土木課	【学・教委】定期的な歩行環境の整備実施中。不審者対策看板の設置実施済み。コミュニティスクール事業の活用による見守り活動実施中。 夜間点検実施済み。 【土】小学校周回道路から伸びた草木の定期的な伐採及び水路の落葉除去実施中。	R7
○新規	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	下山田小学校	3	3	はげの木交差点からゆ うひが丘団地へ上がる 坂の4差路	県営ゆうひが丘団地から下ってくる車両の速度が速く危険である。	定期的な取り締まり。 路面標示等。 学校による安全指導。	学校	【警】取り締まり箇所として対応が難しい。 【土】路面標示等不可。 【学】学校による安全指導を継続する。	R7
○新規	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	下山田小学校	4	3	理容ウエムラ前横断歩 道	信号を避けて抜け道として通行する車が多く、一旦停止をせずに右折する車が見受けられ危険である。	定期的な取り締まりやパトロールの実施。 学校による安全指導。	嘉麻警察署	【警】定期的な取り締まり及びパトロール実施中。 【学】安全指導を継続する。	R7
○再点検	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	下山田小学校	5	3	檜の里交差点から学校 までの土手沿いの道	通行禁止時間に車の通行が見られ、道幅も狭く危険である。雑草が多く、見通しが悪い上、蛇も生息している。、	定期的な取り締まりやパトロールの実施。 定期的な草刈りの実施。	嘉麻警察署 土木課	【警】取り締まり実施済み。 【土】定期的な草刈り実施中。	R7
○新規	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	稲築西義務教育学校	6	1	国道211号線 (「稲築中前」交差点)	登下校時の交通量が多く、信号待ちの児童生徒に追突した場合に守るものがない。 R6年度に歩行者待機場所への車両侵入事故があった。	ポラード及び視線誘導標等の設置により、車両運転者の信号待ち機者の安全性確保及び視認性向上を図る。	飯塚県土整備事務所	ポラード及び視線誘導標の設置実施済み。	R7
新規	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	稲築西義務教育学校	7	2	清浄学園前	街灯が少ないため、暗く危険。	防犯灯の増設。	防災対策課	【防災】増設検討中。	
—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	稲築東義務教育学校	8	1	県立嘉穂支援学校 付 近	木々がたくさん茂っており見通しの悪い交差点で、信号もない。支援学校があり交通量も多い。	定期的な除草作業。 路面標示(ドット線、交差点あり等)。	土木課	路面標示等設置について検討中。	
○新規	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	稲築東義務教育学校	9	1	なつきの湯前交差点	歩道にフェンスがせり出しているため、歩行空間が狭く、児童生徒が車道にはみ出す危険性がある。登校時間中の車両の通行量も多く危険である。	歩道の拡張。	土木課	歩道拡張の検討中。	
—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	稲築東義務教育学校	10	1	西鉄枝坂バス停 付近	この辺りに交差点が3つあり、下りの坂道になっている。児童生徒が信号待ちするところに止めがなく、車が突っ込んで来た時非常に危険である。横断歩道も消えかけている。	【警】横断歩道塗り直し。 【土】ポラードの設置。	嘉麻警察署 土木課	【警】横断歩道塗り直し実施済。 【土】ポラード設置実施済み。	R7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	碓井義務教育学校	11	2	門前松隈酒店 付近	歩道・路側帯がなく危険である。	【土】歩道の設置。 【学】登校安全指導及び地域の見守りにて対応する。 【県】歩道の設置。	土木課 学校 飯塚県土整備事務所	【土】歩道設置事業を推進中。 【学】安全指導を継続する。 【県】歩道設置事業を推進中。	

嘉麻市通学路交通安全対策プログラムに基づく対策一覧表【令和7年度】

点検箇所登録年度												学校名	番号	地図	箇所名	通学路の状況・危険内容	対策内容	対策主体	対策状況 (第3回会議時点)	対策(予定) 年度
R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	H30	H29	H28	H27										
←	←	○										碓井義務教育学校	12	2	市道ウキシマ・役場線 (織田廣喜美術館前)	多くの児童生徒が通学路として利用している場所であるが、横断歩道が設置されていないため危険である。	横断歩道の設置。	嘉麻警察署 土木課	【警】ポラード、照明等の横断歩道設置環境が揃えば、警察が新設上申予定。 【土】R9年度実施予定で検討中。	R9～
←	○ 新規											碓井義務教育学校	13	2	市道ウキシマ・役場線 (妙見橋)	柵がないため河川に転落する危険がある。	転落防止の防護柵設置。	飯塚県土整備事務所	防護柵設置実施済み。	R7
新規												碓井義務教育学校	14	2	市道ウキシマ・役場線 (碓井義務教育学校前)	学校前で多くの児童生徒が通行登下校する中、法定速度を超過した車両が多く危険。	路面標示。 定期的な取り締まり。	土木課 嘉麻警察署	【土】路面標示(スピード落せ)設置実施済。 【警】定期的な取締り実施中。	R7
←	←	←	○ 再	←	←	←	←	←	←	←	←	嘉穂小学校	15	2	旧大隈町交番前 付近	交通量が多く、歩道もなく道幅が狭いため危険である。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	道路改良事業を推進中(国道建設係管轄)。	
←	○ 再	←	○ 再	←	←	←	←	←	←	←	←	嘉穂小・中学校	16	2	スーパーASO 付近	交通量が多く、過去大きな事故が発生している。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	【県】道路改良事業を推進中(国道建設係管轄)。	
←	←	○ 再	○ 再	←	←	←	←	←	←	←	←	嘉穂小学校	17	4	カントリーエレベーター 付近	歩道はあるが幅が狭く、カーブになっており、突っ込まれないか心配。	歩道の改修及び歩道待機所の安全対策。	土木課 嘉麻警察署	【土】R6年度歩道改修実施済み。 歩道待機場所の安全対策については、ポラード設置により対策実施済み。	R7
←	○ 再	○ 新規										嘉穂小学校	18	2	中益上河原橋 付近	道路がカーブし見通しが悪く、横断歩道がない。	カーブ減速標示。路側帯塗り直し。 横断歩道設置。	嘉麻警察署 土木課 (県道から市道へ変更)	【土・警】横断歩道設置推進中。R7年度対応予定。	R7
○ 新規												嘉穂小学校	19	5	上 愛宕神社付近	山田方面から坂を下ってくる車両の中で、30キロ規制を守っていない車両が多い上、住宅街中にカーブがあることで、見通しが悪く危険。	ハンブ設置による車両速度の抑制。 速度抑制標識の設置。	土木課	【土】R7年度対応予定。	R7
○ 新規												嘉穂小学校	20	3	スーパーおおさと裏	時間指定の通学路になっているが、その時間を無視して通行する車両が見られる。	定期的な取り締まり 路面標示(ドット線、交差点あり等)。	学校	【警】取り締まり箇所として対応が難しい。 【学】学校による安全指導を継続する。	R7
○ 新規												嘉穂小学校	21	2	中益～嘉穂老人福祉センター	長期的な工事により砂利道のままとっており、通行車両から小石が飛び危険。	道路状況的に速度制限等のハード的な対応が難しいため、学校による安全指導を強化する。	学校	安全指導を継続する。	R7
○ 新規												嘉穂小学校	22	2	寒北斗酒造付近交差点 から南西直進先のY字路	見通しが悪く、通行車両の速度が速い。	外側線の引き直し。	土木課	【土】外側線の引き直しを検討中。	
←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	牛隈小学校	23	2	野添団地の下から一本 目の通路付近	通学路であり、児童の登校時の集合場所である。左右の見通しが悪く、停止線もないが、朝夕の慌ただしさで、徐行しない車両も多い。地域の保護者から、児童の安全対策を望む声があり、カーブミラーを設置してほしい。できれば一時停止の白線や標識も設置してほしい。	カーブミラー設置、路面標示(ドット線)を検討。	土木課 学校	対策内容について検討中。 →児童数の減少に伴い、通学児童の状況及び対策の再検討を行う。	

嘉麻市通学路交通安全対策プログラムに基づく対策一覧表【令和7年度】

点検箇所登録年度												学校名	番号	地図	箇所名	通学路の状況・危険内容	対策内容	対策主体	対策状況 (第3回会議時点)	対策(予定) 年度
R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	H30	H29	H28	H27										
←	○再	←	←	←	○							牛隈小学校	24	2	下午隈公民館 付近	通学路であり、横断歩道は設置されているが信号機はない。登下校時の交通量は多く登校時は毎朝、地域のボランティアの皆様に見守りと横断の指導をいただいている。しかし、下校時は集団下校とはいえ、児童のみの横断となりいつも交通事故の心配をしている。一日も早く、信号機を設置してほしい。	信号機設置が困難なため、学校による安全指導を強化する。	嘉麻警察署 学校	【警】本部信号機係が現地確認するも設置する場合の課題が多く、現状は困難。 【学】学校による安全指導を継続する。	
○再	○再	○再	←	←	←	←	←	←	←	○		牛隈小学校	25	2	国道211号(嘉穂板金近く)	交通量が多く50mほど狭い歩道を歩く必要があるため危険である。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所 学校・教育委員会	【県】歩道設置事業を推進中。 【学】学校・教育委員会が主となり土地所有者に対して協力依頼実施済み。	
○再	○再	←	←	←	←	←	←	←	←	○		牛隈小学校	26	2	牛隈小学校前	下校時保護者の車が連なる。大型トラックの通行量も多い。道路へのライン表示・文字表示・案内表示が設置されている。	横断歩道設置。	嘉麻警察署 土木課	【土・警】横断歩道設置推進中。R7年度対応予定。	R7
←	←	←	←	○								上山田小学校	27	3	国道322号(上山田)	整備途中であり、一部歩道が狭い箇所あり。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業を推進中。	
←	←	←	←	○								稲築西義務教育学校	28	1	県道千手稲築線(岩崎)	整備途中であり、歩道が未設置。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業完了。	R7
←	←	←	←	○								稲築西義務教育学校	29	1	国道211号(山野)	整備途中であり、一部歩道が未設置。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業完了。	R7
←	←	←	←	○								稲築西義務教育学校	30	1	県道豆田稲築線(岩崎)	整備途中であり、一部歩道が未設置。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	道路改良事業を推進中。	
←	←	←	←	○								稲築東義務教育学校	31	1	県道飯塚山田線(鴨生)	整備途中であり、交通量が多い。	交差点の改良。	飯塚県土整備事務所	交差点改良事業を推進中。	
←	←	←	←	○								嘉穂小学校	32	2	国道211号(大隈町)	整備途中であり、一部歩道が未設置。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業を推進中。	
←	←	←	←	○								嘉穂小学校	33	4	県道才田筑前内野停車場線(嘉穂才田)	整備途中であり、一部歩道が未設置。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業を推進中。	
←	←	←	←	○								嘉穂小学校	34	4	国道322号(千手)	整備途中であり、一部歩道が未設置。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業を推進中。	
←	←	←	←	○								嘉穂小学校	35	2	国道211号(貞月)	整備途中であり、一部歩道が未設置。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業を推進中。	

### 嘉麻市通学路交通安全対策プログラムに基づく対策一覧表【令和7年度】

点検箇所登録年度											学校名	番号	地図	箇所名	通学路の状況・危険内容	対策内容	対策主体	対策状況 (第3回会議時点)	対策(予定) 年度	
R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	H30	H29	H28	H27										
○ 再点検	—	—	—	○								嘉穂小学校	36	2	国道322号(上西交差点)	整備途中であり、交通量が多く、車両の速度が速く、事故が多発している。	歩道の設置。 定期的な取り締まり。	飯塚県土整備事務所 嘉麻警察署	【県土】歩道設置事業を推進中。 【警】定期的な取り締まり実施中。	
—	—	—	—	○								碓井義務教育学校	37	2	県道千手稲築線(下臼井)	整備途中であり、一部歩道が未設置。	歩道の設置。	飯塚県土整備事務所	歩道設置事業を推進中。	
—	○											稲築西義務教育学校	38	1	セブンイレブン嘉麻山野付近交差点	交通量が多く、児童生徒の通行が危険である。	交差点改良。 横断歩道の設置。	飯塚県土整備事務所 嘉麻警察署	【県】交差点改良事業を推進中。 【警】横断歩道増設実施済み。	

※マーカ部は対策済み