

耐震化状況一覧表(平成23年1月20日現在)

小学校の耐震化状況

(非木造で、2階建以上又は延床面積200㎡以上のものを掲載しています。)

	学校名	施設区分	構造	階数	建築年	延床面積 (㎡)	新制度()	耐震補強工事 実施年度	耐震診断年度	Is値
1	上山田小学校	校舎	RC造	2	H2	2,272				
		校舎	RC造	2	H2	1,571				
		校舎	RC造	2	H2	1,431				
		校舎	RC造	2	H2	1,085				
		校舎	RC造	2	H2	302				
		体育館	RC造	2	H2	1,053				
2	下山田小学校	校舎	RC造	1	H11	2,831				
		体育館	RC造	2	H11	1,196				
		食堂	RC造	2	H11	211				
3	稲築西小学校	校舎	RC造	2	S50	2,594			17	0.80
		校舎	RC造	2	S50	2,472			17	0.80
		校舎	RC造	2	S63	603				
		校舎	RC造	2	S54	376			17	0.87
		体育館	S造	2	S52	908		17	17	0.68
4	稲築東小学校	校舎	RC造	2	S53	2,715		11	8	0.71
		校舎	RC造	2	S52	2,355		11	8	0.71
		体育館	S造	2	S53	991			8	0.81
5	大隈小学校	校舎	RC造	2	S40	887		21	20	0.56
		校舎	RC造	1	S39	439			20	0.92
		校舎	RC造	1	S39	439			20	0.97
		体育館	RC造	2	H2	1,560				
6	牛隈小学校	校舎	RC造	2	S56	1,518			20	0.92
		校舎	RC造	2	S56	480			20	1.33
		体育館	S造	1	S57	680				
7	宮野小学校	校舎	RC造	2	S58	1,824				
		体育館	S造	1	S53	653		22	21	0.38
8	足白小学校	校舎	RC造	2	H7	1,718				
		校舎	S造	2	S59	210				
		体育館	S造	1	S56	680		22	21	0.38
9	千手小学校	教室棟	RC造	2	S44	937		22	21	0.67
		教室棟	RC造	2	S42	479		22	21	0.55
		体育館	S造	1	S59	680				
10	泉河内小学校	校舎	RC造	2	S40	568		21	20	0.25
		体育館	S造	1	S58	680				
11	碓井小学校	校舎	RC造	2	S47	2,503		20	19	0.14
		校舎	RC造	2	S46	1,003		20	19	0.65
		体育館	RC造	2	H5	1,607				

は、昭和56年6月の建築基準法改正後の耐震基準で設計された建物

は、耐震診断の結果耐震性が確認された建物

参考

	学校名	施設区分	構造	階数	建築年	延床面積 (㎡)
1	熊ヶ畑小学校	校舎	木造	1	S30	393
		校舎	木造	1	S30	384
		体育館	木造	1	S39	238
2	宮野小学校桑野分校	校舎	木造	1	S62	265

耐震化状況一覧表(平成23年1月20日現在)

中学校の耐震化状況

(非木造で、2階建以上又は延床面積200㎡以上のものを掲載しています。)

学校名	施設区分	構造	階数	建築年	延床面積 (㎡)	新制度()	耐震補強工事	診断年度	Is値
1 山田中学校	校舎	RC造	3	S55	3,293			17	1.16
	校舎	RC造	3	S54	2,014			17	0.89
	体育館	RC造	2	S55	2,120		18	17	0.70
2 稲築中学校	校舎	RC造	3	S54	1,990			10	0.76
	校舎	RC造	2	S55	1,449			10	1.03
	校舎	RC造	1	S55	500			10	2.21
	校舎	RC造	3	S63	307				
	校舎	RC造	2	S55	234			10	1.47
	体育館	RC造	2	S58	1,276				
	武道館	RC造	1	H3	435				
3 稲築東中学校	校舎	RC造	3	S56	1,495		14	12	0.60
	校舎	RC造	3	S56	1,444		14	12	0.31
	校舎	RC造	1	S56	606		14	12	0.60
	校舎	RC造	1	S56	433			12	2.73
	校舎	RC造	3	S62	270				
	体育館	RC造	2	S56	1,226		15	12	0.46
	武道館	RC造	1	H4	452				
4 嘉穂中学校	校舎	RC造	2	H17	1,216				
	校舎	RC造	2	H17	1,177				
	校舎	RC造	2	H17	700				
	校舎	RC造	2	H17	628				
	校舎	RC造	2	H17	621				
	校舎	RC造	2	H17	553				
	体育館	S造	1	S50	1,377		20	19	0.16
5 碓井中学校	校舎	RC造	3	S54	2,918		16	15	0.68
	校舎	RC造	1	S54	509			15	1.09
	体育館	S造	2	S58	1,298				
	武道館	S造	1	S58	527				

は、昭和56年6月の建築基準法改正後の耐震基準で設計された建物

は、耐震診断の結果耐震性が確認された建物

耐震化状況一覧表(平成23年1月20日現在)

高等学校の耐震化状況

(非木造で、2階建以上又は面積200m²以上のものを掲載しています。)

	学校名	施設区分	構造	階数	建築年	延床面積 (m ²)	新制度()	耐震補強工事	診断年度	Is値
1	嘉穂総合高等学校 嘉麻市立大隈城山校	校舎	RC造	3	S61	1,572				

は、昭和56年6月の建築基準法改正後の耐震基準で設計された建物