



① 上河原井堰（嘉麻市大隈町）

令和 2 年 7 月豪雨災害の際に、固定堰と護岸が崩壊



令和5年度河川巡視箇所


- ② 嘉麻市漆生・黒田地区
例年、浸水が多い地域



令和5年度河川巡視箇所

③ 嘉麻市鴨生・排水ポンプ・白門

例年、浸水が多い地域



令和 5 年度河川巡視箇所

- ④ 嘉麻市山野・樋渡地区
例年、浸水が多い地域

